

Cruz das Almas, 31 de março de 2014.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

À Comunidade Acadêmica do Centro de Formação de Professores
À Sociedade Amargosense.

A Superintendência de Implantação e Planejamento do Espaço Físico – SIPEF, em atendimento às deliberações da reunião ocorrida no dia de hoje com membros da Comissão de Coordenação da Casa do DUCA e representação estudantil do Centro de Formação de Professores – CFP, torna pública as ações que visam a recuperação da infraestrutura física do prédio histórico doado pelo poder público municipal, conforme Lei nº 282, de 08 de dezembro de 2008, onde funcionava a antiga cadeia da cidade. Pretende-se com esta Nota Pública estabelecer comunicação com todos os interessados, construindo um diálogo para tomadas de decisões coletivas.

O referido espaço se destina ao funcionamento do Centro de Artes de Amargosa: Diversidade, Universidade, Cultura e Ancestralidade, a “CAsA do DUCA”, vinculada ao CFP. Seu objetivo é sediar, produzir, desenvolver e fomentar projetos de extensão, pesquisa e atividades artísticas e culturais da UFRB integrada com a Comunidade do Vale do Jiquiriçá e Recôncavo. A “CAsA do Duca” atua para ampliar as relações da UFRB com a comunidade, fortalecendo e solidificando as já existentes, e incentivando à abertura de novos projetos com ênfase nas áreas de educação, geração de trabalho e renda, meio ambiente, saúde e segurança.

Os serviços de Engenharia para recuperação da “CAsA do DUCA” contemplarão os ambientes internos, as fachadas exteriores e a cobertura, *sem*

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

SUPERINTENDÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO E PLANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO

modificar seu aspecto arquitetônico e histórico. Neste sentido, serão identificados e corrigidos problemas no telhado, forração do teto e paredes; recuperação e pintura de esquadrias; instalações elétricas, de iluminação e de lógica; sinalização e equipamentos de combate a incêndio; tratamento de fissuras, impermeabilização, recuperação de reboco e pinturas das paredes; e readequação das instalações hidráulicas e sanitárias. De imediato, é necessário realizar a substituição completa do telhado e recuperação das alvenarias, garantindo estabilidade estrutural e salubridade ao prédio.

A Comissão constituída pelo CFP se reunirá com os técnicos desta Superintendência e com o Engenheiro Civil da Contratada para discutir o leiaute interno do edifício para fins do projeto de extensão, dimensionando e caracterizando os espaços, definindo o número de pontos de energia e lógica, entre outros aspectos que a Comissão julgar relevante para as necessidades do projeto.

Assim, acreditamos que as dúvidas e questionamentos levantados pela comunidade concernente as ações a serem realizadas neste espaço foram dirimidas, ao tempo que agradecemos à todos pela participação.


Prof. Carlos Frederico Macêdo Cortês
Superintendente da SIPEF
SIAPE 174213


Prof. Clarivaldo Santos Sousa
Diretor do CFP
SIAPE 1719311