#### C. Ciências Biológicas - 5. Ecologia - 2. Ecologia Aquática

Diagnóstico dos parâmetros físico-químicos e biológicos da Estação de Tratamento de Esgoto  $\square$  Subaé , Feira de Santana  $\square$  BA

Alany Santos Oliveira Rocha <sup>1</sup> Joelande Esquivel Correia <sup>1</sup>

1. Bióloga e Mestre em Engenharia Ambiental - UEFS

# **INTRODUÇÃO:**

Esgotos são despejos provenientes das diversas modalidades do uso das águas. As principais fontes de águas residuárias urbanas são os esgotos domésticos, industriais e especiais (hospitais, shopping centers, etc). O tratamento de esgotos tem a finalidade de reduzir a sua carga poluidora para garantir seu retorno ao meio ambiente sem causar degradação ambiental. pela diminuição da carga orgânica. A eficiência no tratamento do esgoto seja qual for sua natureza, depende do método empregado na elaboração e execução do projeto da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), que pode ser avaliada a partir da determinação físico-químicos е concentração de indicadores microbiológicos Cerca de 96% da população urbana de Feira de Santana possui sistema de abastecimento de água. Entretanto, a coleta e o tratamento dos esgotos sanitários atende apenas 36% da população. Dez estações operam realizando o tratamento de esgotos sanitário no município, dentre elas a ETE Subaé (ARAUJO, 2003). Por essa razão, este estudo teve como objetivo diagnosticar a eficiência da ETE Subaé verificando se os parâmetros analisados estão de Legislação acordo com vigente.

#### **METODOLOGIA:**

A coleta foi feita em garrafas pet se de 2 litros, com auxílio de uma concha, em outubro de 2007, foram retiradas cinco amostras de águas residuárias, em pontos, distintos: entrada do afluente (após desarenação e gradeamento); saída dos DAFAS; saída da Lagoa Aerada; saída da lagoa de polimento. Foram selecionados alguns parâmetros: temperatura, DBO, DQO, entre outros e pesquisa de helmintos e protozoários, que foram analisados no Laboratório de Tecnologia da UEFS. A Análise microbiológica foi realizada logo após coleta, pela necessidade de visualização de microorganismos vivos. Utilizou-se 10 uL dos efluentes que foram examinados e fotografados em microscopia óptica. Depois, em câmara de Shedwick Rafter foram contados, analisando assim, os indicadores patológicos como as bactérias do grupo coliformes - Escherichia, Citrobacter, Enterobacter e Klebisiella selmentos.

### **RESULTADOS:**

sedimentação,

excelente

A partir das análises físico-química realizadas na ETE Subaé, observou-se um aumento no parâmetro de decomposição da Matéria Orgânica, sendo significativo o aumento da DQO (Demanda química de Oxigênio) no efluente final, que pode estar relacionado a introdução de substâncias inorgânicas no meio, já que a força da água processo estar provocando um de lixiviação no local de descida Os resultados obtidos através da análise evidenciam uma total remoção dos sólidos sedimentáveis na amostra A Lagoa aerada apresentou uma taxa de OD, igual a 3,0 mg/L, uma temperatura de 26°C, no momento da coleta. A análise microscópica apresentou resultados positivos para helmintos e protozoários no esgoto bruto da ETE, apesar de ser considerado diluído por receber captação fluvial. Entretanto, o tempo de detenção do sistema evidencia uma remoção de helmintos principalmente nos efluentes, pois favorece ao longo do tratamento a

Nas amostras dos efluentes, observou-se a presença de protozoários como a Endolima nana e e Entamoeba coli,

а

para

remocão

de

parasitas.

Iodmoeba butschlii, e dentre os helmintos o Strongyloides stercolaris e o Ancylstomatidae.

## CONCLUSÃO:

De acordo com a Resolução do CONAMA 357/2005, o efluente final da ETE Subaé encontra-se dentro dos padrões estabelecidos. No entanto, é necessário que outros indicadores físico-químicos e microbiológicos sejam investigados, e que na pesquisa, de parasitas no esgoto utilize-se metodologias de contagem e viabilidade de cistos de protozoários e ovos de helmintos.

Palavras-chave: Efluente, Poluição ambiental, Padrão de qualidade .